



## Magicolor 1680MF/1690MF: Замятие бумаги в автоподатчике.



**Принтер серии:** magicolor 1680MF/1690MF.

**Описание проблемы:** Замятие бумаги в автоподатчике и появление сообщения на дисплее принтера: «**CAUTION – ORIGINAL DOC. JAM – OPEN DOC. FEEDER COVER**», после того когда была произведена попытка сканирования с использованием автоподатчика.


**Решение:** Эта проблема может возникнуть, когда пластиковая направляющая белого цвета находящаяся под верхней крышкой автоподатчика находится в неправильном положении.

Пожалуйста, посмотрите на изображения ниже.

**РАСПОЛОЖЕНИЕ:**



**НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**



**ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

