

Page Pro 1400W: множество копий драйвера принтера Page Pro 1400W.

Принтер серии: Page Pro 1400W

Описание проблемы:

Если USB кабель был отсоединен и после этого подсоединен к другому порту компьютера, Plug&Play добавит копию данного принтера.

Разрешение проблемы:

Для разрешения данной проблемы, измените порт в установках драйвера и удалите появившуюся копию принтера или установите копию принтера, как «используется по умолчанию».